

# 通 告

尊敬的客户：

由于 BM34063 的工厂断电造成 BM34063 缺货，市面上有出现假冒 BM34063 DIP8 的现象，为了维护客户的品质和利益，BM 半导体决定把公司标志印上 DIP8，从五月份开始出该货，左上角是 G 的从六月份停止生产，我们保证和我们的原来的货内部完全一样，品质也相同，且都为无铅的货，有不便之处敬请谅解，谢谢！

注：BM 半导体公司标识为：椭圆里面有 BM 字样，为法律所保护。

SOP8 的由于表面积较小，暂时不做更改，修改时另行通知。

百力微电子（BM 半导体）对所卖的产品品质负责。

特此证明！

百力微电子有限公司

BM 半导体

2007 .5. 09